



شماره: ۷۰۴۹

تاریخ: ۹۱/۹/۲۰

پیوست:

ریاست محترم سازمان

باسلام

احتراما؛ به استحضار می‌رساند علیرغم مکاتبات و اطلاع‌رسانی به مهندسین ناظر فعال در بخش ساختمان در ارتباط با رعایت حداقل قطر داخلی دودکش در ساختمانها، و نصب کانال تامین هوا، متأسفانه در ساختمانهای در حال اجراء موارد فوق رعایت نمی‌شود، لذا خواهشمند است جهت رعایت موارد ذکر شده، از طرف (مالک، مجری، و مهندس معمار ناظر پروژه) به نحو مقتضی دستورات لازم را صادر فرمائید.

(تصویر مکاتبات انجام شده به پیوست تقدیم میشود)

مجید اسماعیلی
مدیر کنترل گازرسانی



ریاست محترم سازمان

با سلام

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند علی‌رغم اطلاع رسانی به مهندسین ناظر فعال در بخش ساختمان در تاریخ ۹۱/۲/۱۴ در ارتباط با حداقل قطر داخلی دودکش در ساختمانها، و نصب کانال تامین هوا در مورخه ۹۱/۴/۲۲، متأسفانه در ساختمانهای در حال اجراء، موارد فوق رعایت نمی‌شود. لذا خواهشمند است جهت رعایت حداقل قطر دودکش های مورد استفاده در ساختمانها در حال اجراء و کانال تامین هوا، از طرف (مالک، مجری و مهندس معمار ناظر پروژه) به نحو مقتضی دستورات لازم را صادر فرمائید.

ضمناً در تاریخ ۹۱/۵/۲۱ با نامه شماره ۹۱/۴/۲۱ جهت عدم عرضه دودکش های خارج از حد استاندارد از طرف سازمان با مجمع امور صنفی مکاتبه شده است.

مجید اسماعیلی

مدیر کنترل گازرسانی

۱/۱۵

رونوشت:

- دبیر محترم گروه تخصصی مکانیک جهت اطلاع و طرح موضوع در جلسه گروه تخصصی
- بایگانی واحد ۲/۱



شماره: ۹۱/۱۱۲۵

تاریخ: ۹۱/۰۵/۲۱

پوسته:

ریاست محترم مجمع امور صنفی استان زنجان

باسلام و احترام

باعنایت به اینکه در مقررات ملی ساختمان - قطر داخلی دودکش برای بخاری گازی حداقل ۱۰ سانتیمتر و برای پکیج و آبگرمکن دیواری ۱۵ سانتیمتر میباشد و عرضه دودکشهای چهارگوش توسط صنف محترم مصالح فروشان با ابعاد کمتر از حدود استاندارد و عدم آگاهی مصرف کننده و استفاده از دودکشهای پایین تر از ابعاد مشخص شده ، در هنگام لوله کشی گاز باعث عدم تایید دودکش ها و متضرر شدن مالکین ساختمان ها می شود ، لذا خواهشمند است به منظور هماهنگی لازم با مصالح فروشان محترم استان جهت عدم عرضه دودکش های خارج از حد استاندارد دستورات لازم صادر گردد .

لزومی
غلامرضا سهیلی
رئیس سازمان
تراش

شماره: _____

تاریخ: _____

پوست: _____

برادر گرامی جناب آقای حاج رسول ارشدی

ریاست محترم اتحادیه صنف مصالح فروشان زنجان

سلام علیکم!

احتراما " به پیوست تصویر نامه شماره ۹۱/۴۱۲۱ مورخ ۹۱/۵/۲۱

سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان زنجان جهت اقدام

لازم بحضور ارسال می گردد.

کاوندی

رئیس مجمع امور صنفی زنجان

شماره: ۸۸۰۲۱۴۷
تاریخ: ۸۸۰۹۱۷
پوست:

بسمه تعالی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان زنجان

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
جناب آقای مهندس غرضی

سلام علیکم

احتراما، متمنی است در خصوص تعیین وظائف کنترل و نظارت بر اجرای دودکشهای و سائل گازسوز در ساختمانهای در حال اجراء نسبت به ابلاغ دستورالعملهای مصوب مربوطه جهت تعیین وظائف ناظرین معماری، سازه و تاسیسات دستور مقتضی صادر فرمائید.

غلامرضا سهیلی
رئیس سازمان

رونوشت:

— واحد نظارت و کنترل اجرای ساختمان.



سازمان نظام مهندسی ساختمان
شهری تهران

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۶
شماره: ۲۰۴۲۶
پست:

سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران ۸۸۱۲۵۰۶
کرج ۸۸۱۰۱۱

جناب آقای مهندس سپیدی

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سلام علیکم :

با احترام ، در پاسخ به نامه شماره ۸۸/۲۱۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ به استحضار می‌رساند : طرح اجرایی دودکش‌های وسایل گازسوز و غیر گازسوز توسط مهندس معمار پروژه با رعایت موارد مندرج در مباحث ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان باید ارائه شود و مهندس معمار ناظر پروژه با توجه به جزئیات اجرایی نقشه‌های دودکش‌ها و نقشه‌های اجرایی سازه و تأسیسات مکانیکی ساختمان و با هم هماهنگی ناظران آن به جهت تهیه صحیح دودکش در مسیر عبور و عدم ورود آسیب به سازه ساختمان بر عملیات اجرایی نظارت و پس از اتمام عملیات از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل می‌نماید در صورتی که در استانی هنوز یک ناظر بر تاسیس عملیات اجرایی ساختمان نظارت می‌نمایند نامبرده با اخذ مشورت و کمک لازم از مهندس معمار طراح آن و با توجه به رعایت موارد مندرج در این نامه بر اجرای عملیات نظارت خواهد نمود.

ارادتمند

محسن بهرام شکاری

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان

